


Rehabilitación - Iglesia de Santiago



Iglesia de Santiago Jerez lleva sufriendo desde hace décadas serios problemas estructurales, y tras diferentes intervenciones a lo largo de su historia, la Diócesis Asidonia-Jerez solicitó a los arquitectos Emilio Yanes y Alejandro Cobo, de gran experiencia en Rehabilitación y Conservación del Patrimonio Arquitectónico, la solución constructiva adecuada; que ejecutó la empresa Fonsan, que cuenta con una muy destacada experiencia en el sector. Para la regeneración y cosido del muro, los arquitectos establecieron varias actuaciones que la empresa Fonsan llevó a cabo.

Cosido con barras corrugadas de acero inoxidable Ø25 mm. Perforación Ø50 mm inclinada 60° con la horizontal de aprox. 3 m de longitud, según la disposición de los planos con recuperación de testigos. Colocación de la barra y sellado del taladro mediante microcemento.

Cosido de fábrica mediante barras corrugadas de acero inoxidable Ø8 mm, incluso anclaje en prolongación de cada una de las fracturas. Longitud barra 150 cm. Relleno de tendeles mediante mortero de cal Biocalce. Ejecutado mediante rozadora de altura 25 mm y llaga de 50 mm de profundidad.

Por último, el anclaje del pilar, mediante taladro horizontal de Ø20 y profundidad de 160 cm. Limpieza con aire comprimido y posterior saturación con resina e introducción, en fresco, de barra corrugada inoxidable y final sellado del taladro.

La conservación de nuestro legado cultural para las generaciones futuras, depende en gran medida del papel que juega el acero inoxidable, mejorando su funcionalidad e incrementando su valor.



