

¿Cómo pintar acero inoxidable?

Los aceros inoxidables no tienen necesidad de protecciones extra, tipo pinturas para aumentar su resistencia a la corrosión. En cualquier caso, si se decide pintar, la pintura debe ir precedida de una cuidadosa preparación superficial de la parte a colorear:

- Un desengrase de la superficie.
- Una preparación de la superficie con papel o fieltros abrasivos, una segunda fase de limpieza con disolventes, como aguarrás o similares seguido de un abundante enjuagado.
- La aplicación de la pintura debe ir precedida de una capa de imprimación en función del tipo de pintura escogida.
- Antes de la aplicación de la pintura deberá respetarse el tiempo de secado del imprimador y el tipo de barniz escogido.



Se aconseja siempre seguir las recomendaciones de la empresa especialista en pinturas.