

Decapar acero inoxidable, ¿cuál es el método?



De forma general, para el decapado de aceros inoxidables, se utilizan mezclas de ácidos fluorhídrico y nítrico en proporciones variables. Dado que las propiedades de las cascarillas son diferentes, los procesos de decapado, en función de la procedencia del producto, también lo serán.

[Descargar PDF >](#) [/export/sites/cedinox/.galleries/fichas-sabiasque/03-FAQ-DECAPAR-AI